

彩虹 EDM 系统如何设置 SolidWorks 签章

一、制作工程图签章模板


第一步：右键空白处选择编辑图纸格式，清除掉多余注解






第二步：添加签章属性

选择文件→属性→自定义→键入新属性








第三步：在工程图指定的签章位置上添加注解
右键工程图→注解→注释
在左边弹出的窗口中选择链接到属性图标
随后调整注释框的位置和大小（注意调整好位置之后移动鼠标到设置好的位置上会有一个的标记




实际签章的位置在该标记上，所以要选择该标记再次进行位置调整）











第四步：保存工程图模板
将设置好的模板保存格式为 xx.drwdot,然后放在设计师个人电脑上的模板使用位置，之后创建工程图可以直接调用该模板



二、创建签章流程


实际流程以公司内部为准，本次仅供参考



用同样的方法创建其他过程

三、查看签章效果

如果有字体超出注释框的情况，可以在注释框内先输入文字调整好字体大小后再重新保存模板



更多信息欢迎咨询二零二五科技！

南宁市二零二五科技有限公司
电话：400-118-2025
官网：www.our2025.com
地址：广西南宁市西乡塘区发展大道 189 号安吉·华尔街工谷 C 座 603 号