

彩虹 EDM 系统 UG 签章设置


一、创建 UG 工程图签名模板

第一步：添加部件属性
通过路径”文件—属性”打开当前活动图纸的显示部件属性对话框。在输入完”类别”（可以输入不存在的类别以新增类别或者不输入默认为无类别）、”标题\别名”（对应需要签字的属性名称）、”数据类型”（一般默认为字符串类型）和”值”后，点击确定按钮即可在相应类别下新增部件属性。






第二步：插入表格
通过命令”插入—表格—表格注释”来绘制标表格。







可以鼠标左键双击单元格来编辑单元格的文本。（PS：若单元格太小，则文本可能不显示或显示为乱码）




第三步：表格注释单元格绑定部件属性
通过“选中单元格—鼠标右键—导入—属性”打开导入属性对话框。



在导入属性对话框中，“导入”下拉框选择“工作部件属性”，就可以在“属性”列表中找到之前定义的属性，选择要绑定的属性后点击”确定”按钮即可。表格注释单元格绑定部件属性后，部件属性的值就会映射到单元格的文本。




第四步：设置 UG 工程图为需要电子签名的文档




第五步：设置个人签章

PS：UG 图片签名只支持 png、jpg 和 tif




二、设置流程模板中电子签名的流程属性

根据公司创建对应流程，本次流程仅供参考




三、创建 UG 工程图流程并提交签名过程


源 UG 工程图如下：



提交签名过程后 UG 工程图如下，签名图片会布满其签名属性的单元格，但无法设置签名图片的透明度。



签章位置“设计”可以选择在属性-值删除，效果如图



更多信息欢迎咨询二零二五科技！

南宁市二零二五科技有限公司
电话：400-118-2025
官网：www.our2025.com
地址：广西南宁市西乡塘区发展大道 189 号安吉·华尔街工谷 C 座 603 号