彩虹 EDM 系统 SOLIDWORKS 自定义属性文件设置


1、 打开 SOLIDWORKS 属性编辑工具




2、把文本框添加到组合框内




3、添加编辑所需要的文件属性及名称




4、编辑好后鼠标组合框外任意位置，选择属性的文件类型




5、保存属性文件，建议以文件类型命名




6、打开 SOLIDWORKS 软件，选项，文件位置，找到自定义属性文件夹存放位置



7、把生成的属性文件放到目录下



8、回到软件，新建对应的文件类型就能调用自定义好的属性了，只需要填上数值，点击应用就可以将属性信息保存在图纸里



以上就是本教程，了解更多欢迎咨询二零二五科技！

南宁市二零二五科技有限公司
电话：400-118-2025
官网：www.our2025.com
地址：广西南宁市西乡塘区发展大道 189 号安吉·华尔街工谷 C 座 603 号