
彩虹 EDM 系统 CATIA 签章教程


注意：
本教程适用于 CATIA 设计软件工程图流图审核签字（暂不支持电子签章）

1．打开工程图文件(这里是演示用文件，操作同理，以实际为准)

文件中是需要签名的栏目




1.1 首先需要打开公式添加需要签字的属性参数，如下图：




添加好后点击确定。


1.2 双击编辑表格，再双击编辑单元格，会弹出文本编辑框




1.3 这时候不要关闭文件编辑框，右键单元格会出现属性连接的选项，点击属性链接。




这里会提示选择链接对象：




1.4 点击参数这里，会弹出先前设置好的签名参数




选择一个对应签字的参数，应用确定



1.5 尝试双击参数这里的属性，键入一个值或者签名，确定




审核栏显示有名字则签字属性链接设置成功(成功后需要删掉该值然后保存文件就好了)




备注：
其他签字的链接属性设置同理


1.6 签字单元格格式设置，双击编辑表格，右键需要设置的单元格，点击属性




在这里可以设置字体及对齐格式




2.使用管理员账号登录客户端，打开流程管理模块，选择需要签字的流程



在流程图定义中，选择对应要签名的过程，右键属性




在高级设定中新增签字属性，设置好后点击确定




其他签字的过程同样操作




3.导入工程图，走流程测试签名




选择要走的流程



提交流程签字



流程结束后，查看工程图签字情况



以上就是本教程，了解更多欢迎咨询二零二五科技！

南宁市二零二五科技有限公司
电话：400-118-2025
官网：www.our2025.com
地址：广西南宁市西乡塘区发展大道 189 号安吉·华尔街工谷 C 座 603 号